





BELEIDSVERKLARING


Beleidsverklaring BU Productie

Veiligheid en gezondheid

Onze medewerkers zijn onze waardevolste troef. Wij wensen dan ook een veilige en gezonde werkomgeving te creëren met als doel het welzijn te bevorderen, arbeidsongevallen, letsels en beroepsziekten maximaal te voorkomen en materiële schade te vermijden.

• de wetgeving, normen en reglementen inzake veiligheid en gezondheid


We believe that employees are our most valuable asset. We want to create a safe and healthy work environment with the intention of promoting employee welfare and preventing work-related accidents, injuries and occupational diseases as much as possible.





WORKING SAFELY

- I assess the risks of my actions prior to starting my work.
- I carry out work only if I am in r
 possession of a valid woth permit
 and after carrying out a last-minute
 risk analysis at the place of work.
 You should be able to show both
 documents at any time.



Liectraber	ElvintA (EdatSte Mindut HisicoAnaryse)						
GDF SV@Z Business Unit Generation	Taak :		Inhoud werktoelating/safety gekend:				
Zone Neord	Firma (indien contractor)		Risicoanalyse	uitgevoerd	i: NEEI	N 🗌	JA 🗌
Datu	m:Uur		Risicoanalyse	besproker	n met uitvoerd	ers:	
Welke gevaren zie ik? (Schat			varen eige	n aan		che en/of organis	atorische
onderstaande risico's in en noteer degene die van toepassing zijn hiernaast)		uw	uw werk maatregelen/afspraken				
ale van toepassing zijn mernaast) □ Aanduiding op het kringelement niet identiek met kringelement op de werkvergunning	Specifieke kwalificaties niet aanwezig voor het personeel					-	
Vallen (werken op hoogte), val van voorwerpen	Werken in besloten ruimte						
Stoten tegen/struikelen/geklemd worde tussen	n 🗆 Beschadiging van uitrusting/arbeidsmiddelen						
Contact met warme materialen/ gevaarlijke producten/ elektriciteit/ scherpe voorwerpen/ gas/ andere	Verkeerd hanteren van gereedschap/ lasten						
Aanwezigheid asbest/keramische vezel	 Vocht, Iawaai, windsterkte (tillen van lasten), 	-					
Ontbreken van geschikte PBM's	risico van/op andere werken		STOP	1	THINK	ACT	REVIEW
Gevaar voor milieubelasting	Werken op steigers		dpleeg uw archie		n mogelijke n of risico's	Neem maatregelen om de risico's weg te	ls de situatie nu veilig?
Ontbreken brandblusser, oogdouches, nooddouches	 Gevaar voor intrede vreemde voorwerpen in werkzone 	THEIR		gevaler	T OF TISICO S	nemen	Start het werk maa blijf alert!
Andere	(FME)						
Naam uitvoerders (BUG en/ of contractors) + Handtekeningen:							
Namen Werkverantwoordelijke contractor <u>+ Handtekening</u> :							
Naam werkleider BUG:	Handtekening			Tijdstip va	an fieldcheck:		
Referentie: Instructie – Veiligheid bij grote	e werken; Operationele Procedure – V	Verkv	ergunning in Pro	ductie			



WORKING SAFELY

• For work involving a fire hazard and excavation work, I have a

fire or excavation permit.

Electrabel	A SECOND REPORT OF A SECOND REPO				VSA	
NO	ODNUMMER	op de sites van ELECTRAN	BEL: 44	44		
Functieplaats: Korte tekst VSA(WCA): Standplaats:						
Werkbeschrijving: slijpen - lassen - open v						
1. Werkpost-analyse vo	or aanvang we	rken	-			
Uit te voeren door de aanvrage	er van de vergunning					
			Ja	Neen	N.V.T.	
Zijn de specifieke taakinstrukti						
Zijn de acties vereist in de VSA						
		ning, gecontroleerd en in goede staat ?				
Zijn de brandwerende deuren g						
		id als ongeschikt voor brandwering ?			H	
Is men zeker dat het werk geen impact heeft op andere lopende werken ?						
Is de werkzone vrij van ontvlambare materialen en brandstoffen?						
Inclusief de zone achter een warmtegeleidende wand ?				<u> </u>	H	
Indien NIET, zijn deze material					<u> </u>	
		een vloerbedekkingsscherm voorzien?			Ц	
Zijn de vuurdovende materialei sproeiers, vuurwerende bedeki eigen aan het werk ?	n (brandblusapparate king) gemakkelijk toe	en,brandkranen &-slangen, automatische gankelijk en aangepast aan de risico's				
Is er een explosie - en ontvlam e/o nabij een installatie met exp Resultaat meting:	plosief e/o ontvlamba					
Is er een persoon aanwezig die beschikt over een geklig attest "Eerste interventie - blusmiddelon" ?						
Indien een of meer	dere antwoorde ma	n negatief zijn, gelieve volgende aatregelen" in te vullen	paragra	af "Bijko	mende	
Bijkomende maatregelen :	JA - NEE					
Uit te voeren door de brandwa	cht en/of de aanvrag	ger van de vergunning en/of CARE.				
			maatregeler			
Brandwacht vereist: JA - NEE		Naam van de brandwacht				
					_	

Contrate Ch	GRAAFVERGUNNING			VSA		
unctieplaats :						
Corte tekst (VSA) : Standplaats :						
standplaats : Beschrijving van de wer	ion:					
besenrijving van de wer	<u>Ken.</u>					
Begindatum		Voorziene duur van de werken				
van de graafvergunning	1	met graafvergunning:				
	fzone voorafgaand aan de werken (
De grenzen van de graaf De grenzen van de werk:	n door de werkleider en de installat zone dienen op het terrein te worde zone moeten worden afgebakend, ıstallatieverantwoordelijke een pre	ieverantwoordenjke is verplicht. n aangegeven. cies en duidelijk plan (of schema) be	zorgen van	de locatie v	van de	
intraction.			JA	NEE	N.V.T	
	ies aangegeven op een duidelijk plan	schema, dat vervolgens aan de			/	
installatieverantwoordelijl	ke werd bezorgd?	de) can de anoferna?	-	-	1	
 Beschikt u over gedetat Zijn de plannen correct 	lleerde plannen (met leidingen en kab en un-to-date?	eis) van de graatzone?	H		1	
	dergrondse infrastructuur volledig?				1	
5. Werden alle middelen i	ngezet om de ondergrondse infrastruc				1	
6. Werden de eigenaars va	an eventuele ondergrondse infrastructi					
op de hoogte gebracht?	1.1.1	1 1				
	chakelingen uitgevoerd wat de install	woorden te werk zoals aangegeve			<u>ц</u>	
1 → De werkleider m 2, 3 of 4 → Een verke 5 → De mogelijkheid 6 → Contact opneme	<u>d</u> op punt : oet de installatieverantwoordelijke nnende sleuf graven. analyseren om deze middelen in te n met de eigenaars van de ondergro	preventiemaatregelen* een plan bezorgen van de locatie vau zetten, anders: een verkennende sle ndse infrastructuur alvorens de wer ke om de nodige maatregelingen te n	ıf graven. ken te begi			
 1 → De werkleider m 2,3 of 4 → Een verke 5 → De mogelijkheid 6 → Contact opneme 7 → Contact opneme 	<u>d</u> op punt : cet de installatieverantwoordelijke naneda sleaf graven. analyseren om deze middelen in te n met de eigenaars van de oodergre n met de installatieverantwoordelij an	een plan bezorgen van de locatie van zetten, anders: een verkennende slei ndse infrastructuur alvorens de wer	ıf graven. ken te begi			
 1 → De werkleider m 2, 3 of 4 → Een verke 5 → De mogelijkheid 6 → Contact opneme 7 → Contact opneme Referenties schema/pl Goedkeuring van de	<u>d</u> op punt : cet de installatieverantwoordelijke naneda sleaf graven. analyseren om deze middelen in te n met de eigenaars van de oodergre n met de installatieverantwoordelij an	een plan bezorgen van de locatie va zetten, anders: een verkennende sle ndes infrastructuur alvorens de wet ke om de nodige maatregelingen te n	ıf graven. ken te begi			
 1 → De werkleider m 2, 3 of 4 → Een verke 5 → De mogelijkheid 6 → Contact opneme 7 → Contact opneme Referenties schema/pl Goedkeuring van de	d op punt : oet de installatieverantwoordelijke nenede sleaf graven. analyseren om deze middelen in te n met de eigenaars van de onder n met de installatieverantwoordelij an	een plan bezorgen van de locatie va zetten, anders: een verkennende sle ndes infrastructuur alvorens de wet ke om de nodige maatregelingen te n	ıf graven. 'ken te begi emen.			
2, 3 of 4 → Een verke 5 → De mogelijkheid 6 → Contact opneme 7 → Contact opneme 7 → Contact opneme Referenties schema/pl	d op punt : oct de installatieverantwoordelijke nnende sleaf graven. analyseren om deze middelen in en n met de eigenaars van de onderger n met de installatieverantwoordelij an graafvergunning DE UITVOERING VAN DE WERKEN Naam	een plan bezorgen van de locatie va zetten, anders: cen verkennende slee ndes infrastructuur alvorens des ke om de nodige maatregelingen te n	ıf graven. 'ken te begi emen.	nnen.		
 1 → De werkleider m 2, 3 of 4 → Een verke 5 → De mogelijkheid 6 → Contact opneme 7 → Contact opneme Referenties schema/pl Goedkeuring van de GAAT AKKOORD MET	d op punt : oct de installatieverantwoordelijke nnende sleaf graven. analyseren om deze middelen in en n met de eigenaars van de onderger n met de installatieverantwoordelij an graafvergunning DE UITVOERING VAN DE WERKEN Naam	een plan bezorgen van de locatie va zetten, anders: cen verkennende slee ndes infrastructuur alvorens des ke om de nodige maatregelingen te n	ıf graven. 'ken te begi emen.	nnen.		
 1 → De werkleider m 2, 3 of 4 → Een verke 5 → De mogelijkheid 6 → Contact opneme 7 → Contact opneme 7 → Contact opneme 7 → Contact opneme 7 → Contact opneme 8 → Contact opneme 9 → Contact opneme 9 → Contact opneme 9 → Contact opneme 1 → Contact opneme 9 → Contact opne 9 → Contact opne 9 → Contact opne	d op punt : oet de installatieverantwoordelijke nnende sleaf graven. analyseren om deze middelen i ne n met de eigenaars van de ooder of n met de installatieverantwoordelij an graafvergunning pe UITVOERING VAN DE WERKEN ke	een plan bezorgen van de locatie va zetten, anders: cen verkennende slee ndes infrastructuur alvorens des ke om de nodige maatregelingen te n	af graven. ken te begi emen.	nnen.		
1 → De werkleider m 2,3 of 4 → Een verke 5 → De mogelijkheid 6 → Contact opneme 7 → Contact opneme 7 → Contact opneme Goedkeuring van di GAAT AKKOORD MET Installatieverantwoordelij	d op punt : oct de installatieverantwoordelijke nanalsvern om deze middelen in te n met de eigenaars van de onderaars van de onderaars van de onder n met de installatieverantwoordeliji an sgraafvergunning DE UITVOERING VAN DE WERKEN ke ergunning	een plan bezorgen van de locatie van zetten, anders: een verkennende sle ades infrastructuur alvorens de wet ee om de nodige maatregelingen te n Datum	af graven. kæn te begi eemen. Ha	nnen.		
 1 → De werkleider m 2, 3 of 4 → Een verke 5 → De mogelijkheid 6 → Contact opneme 7 → Contact opneme 7 → Contact opneme 7 → Contact opneme 7 → Contact opneme 8 → Contact opneme 9 → Contact opneme 9 → Contact opneme 1 → Contact opneme 2 → Contact opne 2 → Contact opne 2 → Contact opne	d op punt : oet de installatieverantwoordelijke neneds sleaf graven. analyseren om deze middelen in te n met de eigenaars van de onderaars van de onderaars van de onder n met de installatieverantwoordeliji an :graafvergunning DE UITVOERING VAN DE WERKEN ke ergunning Tamma Naam	een plan bezorgen van de locatie va zetten, anders: cen verkennende slee ndes infrastructuur alvorens des ke om de nodige maatregelingen te n	af graven. kæn te begi eemen. Ha	nnen.		
 1 → De werkleider m 2, 3 of 4 → Een verke 5 → De mogelijkheid 6 → Contact opneme 7 → Contact opneme 7 → Contact opneme 7 → Goedkeuring van de Goedkeuring van de GAAT AKKOORD MET Installatieverantwoordelij Einde van de graafs Installatieverantwoordelij 	d op punt : oet de installatieverantwoordelijke neneds sleaf graven. analyseren om deze middelen in te n met de eigenaars van de onderaars van de onderaars van de onder n met de installatieverantwoordeliji an :graafvergunning DE UITVOERING VAN DE WERKEN ke ergunning Tamma Naam	een plan bezorgen van de locatie van zetten, anders: een verkennende sle ades infrastructuur alvorens de wet ee om de nodige maatregelingen te n Datum	af graven. kæn te begi eemen. Ha	nnen.		
 1 → De werkleider m 2, 3 of 4 → Een verke 5 → De mogelijkheid 6 → Contact opneme 7 → Contact opneme 7 → Contact opneme 7 → Goedkeuring van de Goedkeuring van de 	d op punt : oet de installatieverantwoordelijke neneds sleaf graven. analyseren om deze middelen in te n met de eigenaars van de onderaars van de onderaars van de onder n met de installatieverantwoordeliji an :graafvergunning DE UITVOERING VAN DE WERKEN ke ergunning Tamma Naam	een plan bezorgen van de locatie van zetten, anders: een verkennende sle ades infrastructuur alvorens de wet ee om de nodige maatregelingen te n Datum	af graven. kæn te begi eemen. Ha	nnen.		
1 → De werkleider m 2, 3 of 4 → Een verke 5 → De mogelijkheid 6 → Contact opneme 7 → Con	d op punt : oet de installatieverantwoordelijke neneds sleaf graven. analyseren om deze middelen in te n met de eigenaars van de onderaars van de onderaars van de onder n met de installatieverantwoordeliji an :graafvergunning DE UITVOERING VAN DE WERKEN ke ergunning Tamma Naam	een plan bezorgen van de locatie van zetten, anders: een verkennende sle ades infrastructuur alvorens de wet ee om de nodige maatregelingen te n Datum	af graven. kæn te begi eemen. Ha	nnen.		



WORKING SAFELY

Equipment or tools with a hazard card:

- Never remove the card!
- Do not work on the equipment!

NIET BEDIENEN	Scaldis
	DEDDUE
	BEDRIJF
VSL 549201	Lijnnr. : 0020
nerstellen afsluiter	
	IS0500/EC113
WD312: VOEL	DING WS-PP0007 BLOK.
Toestand : UIT Uitges	chakeld
Datum : 29.03.2010 10:41 Bev. Gr :	5555 Door : .WERF00
Enkel OPS/X mag deze vrijschakellabel Gelieve gevonden vrijschakellabel af te	
Standplaats : PKD-SS Bedieningsplaats van FP : ADOOO	5/AD00050 50
Verbindingsobject : PKD-SS	5/WS-PP0007
PKD-SS/01DISO500/EC113 UT BLOK. ULT BLOK. Ultrom.: 000020 QRM 029.03.2010	





- Personnel must wear a helmet, safety shoes and safety glasses in technical installations.
 - Where the risk analysis or additional rules so require, extra personal protective equipment is compulsory (ear protectors, protective gloves...)

> 85 dB (A)



- **Smoking is prohibited** on the site.
- I only smoke in designated **smoking areas.**





- The **Belgian highway code** is applicable on the site.
- I park in designated **parking spaces.**
- I give total **priority** to cyclists/pedestrians.
- Speed limits on the site: 30 km/h (Traffic on worksites: 5 km/h).





I will receive access to the site:

- Upon producing the appropriate **documents** (e.g. ID card, Limosa, delivery documents, etc.).
- Upon passing a safety inspection.
- Upon receiving a **personal** access badge (must be returned upon completion of works).

I will receive access with a vehicle:

- If I am in possession of a **valid driving licence.**
- If I have the relevant **permission** from my Electrabel contact person.
- Upon receiving an **entrance permit.**



Drugs and alcohol do not belong on the site.

I do not bring them onto the site. I do not work under the influence.





Meals

- Meals must be eaten in the designated eating areas.
- I use the canteen designated by the Electrabel contact person.
- I do not enter the canteen in soiled clothes.





- The use of mobile phones and mobile radio transmitters is prohibited in areas indicated by a relevant pictogram.
- Driving and calling do not mix.
- Taking pictures is **prohibited**.







Always indicate and delimit hazardous situations.

State the reason for delimitation and the contact person.



INVISIBLE HAZARDS (Electricity, CO, radiation, chemicals, etc.)



VISIBLE HAZARDS (Obstacles or falling hazards, storage areas, ditches etc.)

Risks related to the entry of foreign objects

General Safety Rules



- I always keep passageways, exits and extinguishing equipment clear and unobstructed.
- I only bring what I need to the place of work.
- I **sort waste** into the appropriate containers.
- **Discharging anything is strictly prohibited**. Report any leaks or discharges to the control room.
- My work is only finished once everything is tidied up.





Hazardous products:

- Use only labelled packaging.
- Before using, read the product safety information.
- Report every product that you bring onto the site.
- Use appropriate PPE.
- Provide storage and disposal facilities.





Natural gas/wood pellets

- Flames and fire are strictly prohibited!
- Obey all signs.
- Do not block access points with your vehicle.
- Reported any suspected leaks.
- Bring an explosion meter with you. (methane detection)





Electricity:


- Stay out of rooms where you are not needed.
- Keep electrical rooms locked wherever possible.
- Do not touch anything in electrical rooms unless given clear instructions.
- Keep your distance from high-voltage lines!
- Consider the vital 8.





Steam:

- Do not touch pipes, they might be hot!
- Always wear work clothing with long sleeves when working in the facilities.





CO:

- Colourless, odourless, tasteless gas.
- Flammable and explosive.
- Properly ventilate the area where you are working.



How to protect yourself:

- Permanent CO detectors in various locations.
 (2 detectors in alarm = evacuate with protective mask)
- Use personal detection equipment when there is an increased risk.
 - ✓ alarm 1: 25 ppm = report + ventilate.
 - ✓ alarm 2: 100 ppm = leave area immediately!
- Use a protective mask when evacuating. (available at various locations)







Het inademen van asbeststof is schadelijk voor de gezondheid

HOUDT U AAN DE VEILIGHEIDSVOOR-SCHRIFTEN

Asbestos:

Do not use materials that contain asbestos!

When performing work to existing materials containing asbestos: Observe the specific instructions.



Houdt u aan de veiligheidsvoorschriften! The same precautions that apply for asbestos apply to **ceramic fibre materials**.

General Safety Rules





Radioactivity – ionising radiation:


- Radioactive sources (Ruien and Rodenhuize only)
- Radiographic research



General guidelines

- Keep your **distance**, do not enter the area marked out!
- Keep it **short**
- Screening
- Only to be handled by <u>authorised</u> staff!





Coolant circuits:

- Potential risk of microorganisms
- Individual protection:
 - Watertight gloves
 - Safety goggles or face shield
 - P3 filter mask
 - Strictly comply with the hygiene rules



Mano

Vriigave op Beveiligingsniveau:

VSA nr.:

eligheidsha

Uur:

Litunandar

Gesloten op :

LEL%

Stolmasker....

Working in enclosed spaces

- Not intended for continuous stays. •
- limited access options. •
- limited natural ventilation.
- Spaces where **hazardous atmosphere** can exist.

When entering spaces:

- Label in access folder and
- after inserting **personal badge**. •
- Never work alone. •

Electrical tools:

- Dry environment: 24V •
- Moist environment: 12V •
- Individual isolation transformer • for 220V equipment






• Working at heights

>>> Ladder: only for light work

- Position it correctly.
- Make sure it is laterally stable.
- Approved and labelled equipment.





• Working at heights >>> Scaffolding:

- Access only to trained personnel.
- Access only if valid inspection certificate.
- Installed and modified by authorised scaffolding assembler.







Instructions for scaffolding assemblers:

Scaffolding design:

Load stipulated on access label. Screening off with windcatching components is only allowed if stipulated on the label. Hoisting on the scaffolding is only allowed with written authorisation from the assembler. Maximum useful overload when deploying = 1.5kN/m² unless otherwise stipulated.

Entering the scaffolding:

Only if bearing an approved entrance label User carries out visual check of the entire construction Only enter via the designated access points. These must always remain free and unobstructed. When climbing the ladder, the rungs must be gripped – keep hands free Always climb cage ladders on the inside.



Hazards in the event of weather conditions:

Use only when the weather conditions so allow. In the event of a storm, the customer takes action to remove/roll up nets/sails.

The user should inspect the scaffolding:

After extreme weather conditions.

If there are any changes in the surrounding environment (excavation work, traffic, etc.).

If there is a major increase in load (steel shot, demolition debris, etc.).

User = responsible for maintenance and any periodic inspections.

Changing the construction of the scaffolding:

Carried out by an authorised scaffolding assembly company. Banisters, guard boards and flooring must not be removed or moved.



Preventing falling objects:

After finishing work, customer/user makes sure floors are free of loose materials.

Disassembling scaffolding:

The various scaffolding components must be cleaned prior to disassembly by the client/user. No dust, grit, grease, oil, plaster, chemicals or asbestos.

Using scaffolding:

Scaffolding must be used by trained individuals (who have the knowledge and skill needed to carry out their work while using scaffolding).

If non-compliant scaffolding is noticed, remove the entrance label, inform the scaffolding assembler, halt work on the scaffolding, physically block access to the scaffolding.



• Working at heights

>>> With aerial lifts:

- Only used by authorised personnel.
- The area underneath must be marked off.
- A safety harness must be used.
- Be careful when using near high-voltage facilities!





• Working at heights

>>> If there is no collective protection:

- Wearing a safety harness is mandatory.
- Attach the harness to a solid anchor point.
- Keep the line short or use in combination with fall prevention gear.







• Handling loads:

>>> With roller bridge or forklift truck:

- Driver meets medical requirements.
- Driver has been declared competent.
- With permission of Electrabel contact person.
- Equipment and accessories have been inspected.






• Handling loads:

>>> With hoisting equipment:

- Equipment with valid inspection certificate.
- Equipment in good condition.
- Not loaded.





Kleurcodering BU-productie, wettelijk te keuren




Explosion hazard areas:

Signaling



At the entrance of the fenced areas

- Precautions when working
 - Use spark-free tools
 - Do not use open fires, naked flame or mobile phones
 - Use ATEX-compliant electrical equipment
 - Ventilate the work station
 - Take a flammable gas detector with you
 - Report any suspected leaks



Additional yellow shading may be present on the ground of nonenclosed places





Works involving fire hazards:

- Screen off the area
- Remove flammable materials
- Perform a check upon completion of the works
- Control spark projection
- Fire extinguishers present?
- Outside the welding work area: a fire permit is required.





Works involving fire hazards:

Welding – handling gas bottles:

- Put a gas label on the bottles
- Always position upright and secure to prevent tipping
 over
- Only move around on a bottle trolley
- Maintain sufficient distance between welding work and welding equipment
- Protect tubes and cables from getting damaged
- At the end of the day and when the work is interrupted, remove the welding clamps, close the valves, and switch off aggregates





- Work-related accidents, near accidents and incidents requiring first aid must always be reported to line management, the Electrabel contact person and the Electrabel Health & Safety Department.
- **Minor injuries** can be treated with the **first-aid facilities** available on the site.
- For serious injuries, fire, gas release, call the internal emergency number 4444 (except cogeneration, see elsewhere) and state the location and seriousness of the situation.





WHAT IF SOMETHING GOES WRONG?

Warning and alarm tones

Alarm	Tone	Action
Warning		Warning + spoken announcement. Continue working and/or follow instructions.
Evacuation alarm	\mathcal{M}	Proceed to the assembly area, <u>at the entrance</u>
Gas evacuation alarm*		Protective mask on, proceed to the assembly area.
End alarm		You may leave the assembly area and resume work, provided you have received permission from the Electrabel contact person.

* Applicable only on sites Rodenhuize and Knippegroen

ALARMS ARE TESTED ON THE FIRST THURSDAY OF THE MONTH.


General Safety Rules



WHAT IF SOMETHING GOES WRONG?

ASSEMBLY LOCATION:

The assembly location is generally at the main entrance of the sites




General Safety Rules



WHAT IF SOMETHING GOES WRONG?

A small review ...



Het is jouw energie. Electrabel